

被评价单位名称	浙江巨化股份有限公司				
单位地址	衢州市柯城区花园街道北一道 186 号 (R141b 装置南侧)				
项目名称	浙江巨化股份有限公司 20ktaHCFC-142b 项目 (填平补齐) (7ktaHCFC-142b)				
服务类型	控制效果评价	联系人	刘洪兵		
技术负责人	姜翠霞				
质控负责人	孙春花				
项目负责人	郁斌				
评价报告编制人	师莎莎、李丹				
现场调查人员	师莎莎、李丹	陪同人	刘洪兵	时间	2021.7.16
现场采样、现场检测人员	师莎莎、李丹、麻波兰	陪同人	刘洪兵	时间	2021.8.12-8.14
评价报告提交时间	2021 年 10 月 11 日				
技术服务过程影像					
	企业大门				
					
	采样现场照片 1		采样现场照片 2		

