

被评价单位名称	浙江雄宇混凝土构件有限公司				
单位地址	嘉善县姚庄镇镇南路 83 号				
服务类型	现状评价	联系人	孙晴		
技术负责人	姜翠霞				
质控负责人	孙春花				
项目负责人	田英杰				
评价报告编制人	麻波兰、师莎莎				
现场调查人员	麻波兰、师莎莎	陪同人	孙晴	时间	2022.1.21
现场采样、现场检测人员	王根强、胡登科	陪同人	孙晴	时间	2022.2.25-2.27
评价报告提交时间	2022 年 5 月 12 日				
技术服务过程影像					
	企业大门				
					
	现场采样过程 1		现场采样过程 2		