

被评价单位名称	宁波北新建材有限公司				
单位地址	浙江省宁波市宁海县强蛟镇团结塘				
服务类型	现状评价	联系人	徐磊		
技术负责人	姜翠霞				
质控负责人	孙春花				
项目负责人	张国康				
评价报告编制人	张国康、钱娜				
现场调查人员	张国康、钱娜	陪同人	周昊	时间	2022-04-22
现场采样、现场检测人员	张国康、李新	陪同人	周昊	时间	2022.04.27-29
评价报告提交时间	2022年7月5日				
技术服务过程影像					
	厂区大门照				
					
现场采样过程 1	现场采样过程 2				