



职业卫生报告网上公开信息表

被评价单位名称	宁波凯利汽车部件制造有限公司				
单位地址	浙江省象山县经济开发区滨海工业园区				
服务类型	现状评价	联系人	吴秋月		
技术负责人	王勇				
质控负责人	虞爱旭				
项目负责人	麻波兰				
评价报告编制人	张建芳、师莎莎				
现场调查人员	张建芳、师莎莎	陪同人	吴秋月	时间	2023-05-10
现场采样、现场检测人员	王国龙、张建芳	陪同人	吴秋月	时间	2023-07-03~2023-07-05
评价报告提交时间	2023年10月8日				
技术服务过程影像					
	厂区大门		现场调查过程		
					
	现场采样过程 1		现场采样过程 2		